

Januar 2012

H.A.B.A. ruft

Einspeisungsstecker 230 Volt H.A.B.A. Nummer 4608100 zurück



Frankana[®] bittet alle Kunden, die einen Einspeisungsstecker 230 Volt (Frankana[®] Art. Nr.: 321/021) des Lieferanten H.A.B.A. mit den Produktionsdaten 01.01.2011 bis 31.12.2011 und der H.A.B.A. Nr.: 4608100 - besitzen, sich umgehend mit Ihrem Fachhändler bzw. Frankana[®] in Verbindung zu setzen.

Bei der Vorzeltsteckdose kann es zu Sicherheitsproblemen, verbunden mit der Gefahr von Stromschlägen, bis hin zur Brandentwicklung kommen.

Wir weisen darauf hin, dass der Einspeisungsstecker aus Sicherheitsgründen nicht mehr genutzt werden darf!

Alle Kunden, die einen Einspeisungsstecker 4608100 besitzen, erhalten einen kostenlosen Umtausch bei Ihrem Frankana[®] Händler.

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.